

# EPA-Checkliste

esd-protect.de



- 1 Haben Sie Ihre ESD-Schuhe vor dem Arbeitsbeginn überprüft?
- 2 Haben Sie Ihr Handgelenk-Erdungsarmband vor dem Arbeitsbeginn überprüft?
- 3 Haben Sie bei sitzender Tätigkeit das Handgelenk-Erdungsarmband angelegt?
- 4 Tragen Sie funktionsfähige ESD-Kleidung?
- 5 Sind Ihre Besucher vorschriftsmäßig ausgerüstet und informiert?
- 6 Sind gefährdete Bauteile richtig verpackt und gekennzeichnet?
- 7 Sind ESD-Verpackungen, welche wiederverwendet werden, noch einwandfrei?
- 8 Ist Ihr Arbeitsplatz noch richtig geerdet? (Sichtprüfung Anschlusskabel)
- 9 Ist Ihr Arbeitsplatz frei von isolierenden und aufladbaren Materialien?
- 10 Sind die verwendeten Werkzeuge und Einrichtungen ESD-sicher?

