

Schnelle und einfache ESD-Textilmessungen



ETM ESD-Textilmeter

Für den schnellen Funktions-
test von ESD-Textilien.

Überprüfen Sie regelmäßig,
ob die Ableitfähigkeit Ihrer
ESD-Kleidung noch im Norm-
bereich liegt.

(IEC 61340:2016 | ANSI/ESD S20.20)



ESD-PROTECT®

Tel. 02689 92870-0
shop.esd-protect.de

So messen Sie richtig:



- 1 Legen Sie das Kleidungsstück auf eine nicht leitende Oberfläche (kein ESD-Tisch o.ä.). Befestigen Sie die Klammer Elektroden an den Ärmeln.
- 2 Verbinden Sie die Messleitungen mit den Klammern und dem SR-800 Messgerät.
- 3 Drücken Sie die Start-Taste. Das Messergebnis ist umgehend an den Leuchtdioden ablesbar.

Zwischen 10^4 und 10^{11} Ohm entspricht das Textil der Norm.

(IEC 61340:2016 | ANSI/ESD S20.20)

Bitte beachten Sie die Wasch- und Pflegehinweise im Wäsche-Etikett und benutzen Sie **keinen Weichspüler**.

Weitere ESD-Produkte finden Sie bei uns im Shop.



ESD-PROTECT®